

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ директора

№ 69/02-04 від 01.09.2020

**ІНСТРУКЦІЯ № 66
з охорони праці під час
роботи на заточувальному верстаті (електроточилі)**

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг (фартух з наруківниками або халат, головний убір):
 - а) застібніть обшлага рукавів на гудзики, уникайте зав'язувати їх тасьмою;
 - б) заховайте волосся під головний убір: берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців.
2. Перевірте надійність закріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті захисного кожуха біля абразивного кола і кінців шпинделя, а також справність захисного екранчика проти абразивного пилу.
3. Переконайтеся, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.
4. Перевірте справність заземлення (занулення) верстата.
5. Установіть підручник для точіння інструментів на відстані 2-3 мм від абразивного кола і надійно закріпіть його.
6. Відступивши трохи обік від небезпечної зони проти круга, перевірте верстат на холостому ході.
7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.


Під час роботи

1. Під час заточування надійно утримуйте його руками, плавно, без ривків і зусиль підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.
2. Не нахиляйтесь до замочуваного інструмента для спостереження за ходом точіння. Момент доторкання круга до інструмента визначайте за іскрою. Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокремлено від круга і виведено у безпечну зону.
3. Не виконуйте заточування на несправному крузі.
4. Не стійте в напрямі площини обертання абразивного круга.
5. Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.
6. Не визначайте на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.
7. Не кладіть на корпус верстата замочуваний інструмент, шаблон та інші предмети.
8. Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.


Після закінчення роботи

1. Вимкніть верстат і після зупинки круга, зметіть пил з верстата за допомогою щітки.
2. Здайте верстат викладачеві.
3. Приведіть себе в порядок.

Інструкцію склав:

 Наталя ХАРІК

Погоджено:
Провідний фахівець
(інженер з ОП)

 Микола СЕРДЮК